




**СОКМЕ**

TM

# Інструкція з монтажу меблів Передпокій «ВІВА» Стелаж кутовий

Виробник: ТзОВ «СОКМЕ»  
Україна (80040)  
Львівська область  
Сокальський р-н, смт. Жвирка  
вул. Лесі Українки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.





## Інструкція з монтажу меблів Передпокій «ВІВА» Стелаж кутовий

№	Деталь	Розмір, мм.
1	Панель	2000 х 285 – 1шт.
2-5	Полиця	280 х 330 – 4шт.
6	Боковина	2000 х 350 – 1шт.
7,8	Верх \ низ	320 х 370 – 2шт.

### Фурнітура

3шт.  Заглушка велика	3шт.  ніжка	3шт.  Стяжний болт
9шт.  шуруп 4x35	24шт.  конфірмат 7x50	1шт.  ключ Z

Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). Скласти згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити конфірматами, використовуючи спеціальний **ключ Z**. Прикрутити ніжки знизу до дна **8**, шурупами **4x35**. Стяжний болт використовується для кріплення кутового закінчення до поруч стоячого виробу, в непримітних місцях самостійно засвердлити отвори свердлом  $\varnothing 8$  мм, і скріпити тумби. Кутове закінчення збирається як на праву сторону, так і ліву.

**Список інструментів, потрібних для використання:** молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів, електродріль, свердло  $\varnothing 5$ ,  $\varnothing 8$  мм.

**Примітка:** виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження.